


# GIUNTO STANDARD






## LUNGHEZZA DEL BICCHIERE STANDARD\*

DN	Р	DN	Р	DN	Р	DN	Р
	mm		mm		mm		mm
60	87	250	104	600	120	1200	165/235*
80	90	300	105	700	145/192*	1400	42
100	92	350	108	800	145/197*	1500	49
125	95	400	110	900	145/200*	1600	56
150	98	450	113	1000	155/203*	1800	42
200	104	500	115	1100	160/225*	2000	35

<sup>(\*</sup> giunto STANDARD B disponibile nella gamma DN 700÷1200)

## Caratteristiche del cianfrino

DN	m	n
	mm	mm
60÷600	9	3
700÷1200	15	5
1400÷1600	20	7
1800÷2000	23	8




## **DEVIAZIONE ANGOLARE**

# Massima deviazione angolare ammissibile

DN	$\Delta\Theta$	L m	∆d cm
60÷150	5°	6	52
200÷300	4°	6	42
350÷600	3°	6	32
700÷800	2°/4°*	7	25/49*
900÷1000	1.5°/4°*	7	19/49*
1100÷1200	1.5°/4°*	8	21/56*
1300÷2>000	1.5°	8	21

(\*giunto STANDARD B disponibile nella gamma DN 700÷1200)


L'imbicchieramento dei tubi deve essere realizzato mantenendo il perfetto allineamento assiale. Solo dopo il completo assemblaggio del giunto è possibile applicare la deviazione angolare.



#### PULIZIA DEL GIUNTO


Per prima cosa verificare la pulizia della sede della guarnizione nella parte interna del bicchiere e dell'estremità liscia del tubo. Verificare la presenza del cianfrino e lo stato dell'estremità liscia del tubo.

In caso di taglio, ripristinare assolutamente il cianfrino.




#### POSA DELLA GUARNIZIONE

Inserire la guarnizione prima di calare la tubazione nello scavo.



# Marcatura della profondità di giunzione

In caso di marcatura di fabbrica assente procedere alla marcatura della profondità P-J del bicchiere come da immagine allegata, dove J è pari a 10 mm per il giunto STANDARD; per giunto STANDARD B aggiornare con valore P corrispondente.




#### LUBRIFICANTE

Spalmare di pasta lubrificante

- la superficie visibile della guarnizione,
- il cianfrino e l'estremità liscia del tubo.

La pasta lubrificante è spalmata con un pennello, in quantità ragionevole.



## Pasta lubrificanțe: quanțițațivi per 100 giunți

DN	No	DN	No	DN	No	DN	No
60	2	250	4	600	9	1200	24
80	2	300	5	700	13	1400	40
100	2	350	5	800	15	1500	45
125	2	400	6	900	17	1600	50
150	3	450	6	1000	19	1800	60
200	3	500	7	1100	21	2000	71


(No = numero di confezioni utili)

#### **ASSEMBLAGGIO**

Centrare l'estremità liscia del tubo nel bicchiere e, verificandone l'allineamento, spingere poi

- (a) fino alla linea di demarcazione segnata in cantiere a P-J
- (b) finché il primo riferimento sparisce sotto il bicchiere;
- il secondo riferimento deve restare visibile dopo la giunzione.
- (c) con giunto STANDARD B, casi possibili:






Liscio	<b>Bicchiere</b>	ASSEMBLAGGIO
STD B	STD B	Considerare solo le due linee più lunghe e
		operare come nel caso (b).
STD B	STD	Come caso (b) considerando il riferimento corto
		ed il primo riferimento lungo a partire dall'estremo liscio.
STD	STD B	Per dev. angolari del giunto STANDARD vai al caso (b).
		Per dev. angolari del giunto STANDARD B vai al caso (a).

# CONTROLLO

Tramite spessimetro verificare che la profondità della guarnizione sia uniforme lungo tutta la circonferenza.



# APPARECCHIATURE DI POSA

Si veda pagina 95.



# GIUNTO STANDARD VI






- L'antisfilamento del giunto STANDARD Vi è assicurato dall'ancoraggio automatico degli inserti metallici della guarnizione sull'estremità liscia del tubo durante l'operazione di imbicchieramento.
- La guarnizione del giunto STANDARD Vi si adatta su tutti i raccordi STANDARD e su tutte le estremità lisce delle tubazioni.

## Lunghezza del bicchiere

DN	Р	DN	Р	DN	Р
	mm		mm		mm
60	87	200	104	400	110
80	90	250	104	450	113
100	92	300	105	500	115
125	95	350	108	600	130
150	98				

## Caratteristiche del cianfrino


DN	<b>m</b> (mm)	<b>n</b> (mm)	
60-600	9	3	



## **DEVIAZIONE ANGOLARE**

L'imbicchieramento dei tubi deve essere realizzato mantenendo il perfetto allineamento assiale.

Solo dopo il completo assemblaggio del giunto è possibile applicare la deviazione angolare.



## Massima deviazione angolare ammissibile


DN	Δθ	L m	∆d cm
60÷150	5°	6	52
200÷250	4°	6	42
300÷350	3°	6	32
400÷600	2°	6	21

## PULIZIA DEL GIUNTO

Per prima cosa verificare la pulizia della sede della guarnizione nella parte interna del bicchiere e dell'estremità liscia del tubo.


Verificare la presenza del cianfrino e lo stato dell'estremità liscia del tubo.


In caso di taglio ripristinare assolutamente il cianfrino.



#### POSA DELLA GUARNIZIONE


Inserire la guarnizione prima di calare la tubazione nello scavo.





## MARCATURA DELLA PROFONDITÀ DI GIUNZIONE

In caso di marcatura assente procedere alla marcatura della profondità P-J del bicchiere come da immagine allegata, dove J è assunto pari a 10 mm.




#### **LUBRIFICANTE**

Spalmare di pasta lubrificante

- la superficie visibile della guarnizione,
- il cianfrino e l'estremità liscia del tubo.

La pasta lubrificante è spalmata con un pennello, in quantità ragionevole.



# Pasta lubrificanțe: quanțitațivi per 100 giunți


DN	No	DN	No	DN	No
60	2	200	3	400	6
80	2	250	4	450	6
100	2	300	5	500	7
125	2	350	5	600	9
150	3				

(No = numero di confezioni utili)

## **ASSEMBLAGGIO**


Centrare l'estremità liscia del tubo nel bicchiere e, verificandone l'allineamento, spingere poi

- (a) fino alla linea di demarcazione segnata alla profondità P-J
- (b) finché il primo riferimento sparisce sotto il bicchiere;
- il secondo riferimento deve restare visibile dopo la giunzione.



#### CONTROLLO

Tramite spessimetro verificare che la profondità della guarnizione sia uniforme lungo tutta la circonferenza.



## APPARECCHIATURE DI POSA

Si veda pagina 95.

## **SMONTAGGIO**

I giunti STANDARD Vi se necessario possono essere smontati con una speciale attrezzatura prima della messa in pressione. Contattarci. Il giunto non può essere smontato dopo la messa in pressione o dopo la messa in tensione.